

Mocht de klacht optreden dat de RQN4048 geen vloeistof meer opzuigt, is dit vaak snel te verhelpen:

Het probleem doet zich voor wanneer het stangetje wat normaal gesproken in de vloeistof zit, los van de snelkoppeling komt.

Op deze manier registreert de machine dat de vloeistof op is. Hij schakelt zichzelf dan na een korte piepton uit om te voorkomen dat het pompje doorbrandt.

Het stangetje is makkelijk terug te monteren op de snelkoppeling.

S'il y a un défaut par lequel la machine RQN4048 n'absorbe plus de liquide, on peut le résoudre très facilement:

Le problème se produit quand la tube qui est dans la solution normalement, s'échappe de la raccord rapide.

De cette façon, la machine enregistre qu'il n'y a plus de liquide. Elle se désactive lui-même au bout d'un bip court, parce que la pompe peut fondre.

La tube est facile à monter sur le raccord rapide.

Whenever there is a default in which the RQN4048 does not absorb liquids anymore, this can be easily solved:

This problem occurs when the tube which is normally in the liquid, comes loose from the quick coupling.

This way the brake bleeder might think that there is no more liquid. It turns itself off after a short beep to avoid the pump from burning.

The tube is easy to mount back on the quick coupling.

Sollte der Bremsentlüfter RQN4048 keine Flüssigkeit mehr ansaugen, kann dieses Problem meistens schnell verholfen werden:

Das Problem tritt häufig auf, wenn die Ansaugsonde sich aus der Schnellkupplung gelöst hat. Infolgedessen registriert das Gerät, dass der Flüssigkeitsbehälter leer ist und schaltet sich sicherheitshalber nach einem kurzen Piepton aus, um zu vermeiden, dass die Pumpe durchbrennt.

Nachdem Sie die Sonde wieder in die Schnellkupplung befestigt haben, sollte das Problem verholfen sein.